


STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND TORRENTE SILISIA (02SS1T68)

BACINO	Livenza
NOME FIUME	Torrente Silisia
CORPO IDRICO	IT0602SS1T68
CODICE EUROPEO	ITARW08L103800020FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A1/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Rete nucleo (Sito di Riferimento)
STAZIONE	PN081
COMUNE	Tramonti di Sotto
LOCALITÀ	monte lago Cà Selva
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 318696 Y: 5125538



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il torrente Silisia, nel suo tratto a monte del lago Ca' Selva, scorre in un territorio pressoché privo di impatti antropici. L'unica presenza di intervento da parte dell'uomo risulta essere infatti solamente la strada di accesso all'omonima valle, asfaltata solamente a tratti. La vegetazione perifluviale, pur essendo rada a causa della litologia circostante, risulta comunque funzionale. Lo spazio di esondazione del torrente è ampio, mentre la sua portata è quella tipica dei torrenti di montagna, con piene in coincidenza delle precipitazioni.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

STATO AMBIENTALE		BUONO										
STATO ECOLOGICO		ELEVATO										
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019									
EOB	DIATOMEI	ELEVATO	ELEVATO									
	MACROFITE	ELEVATO	ELEVATO									
	MACROINVERTEBRATI	BUONO	BUONO									
EQ	FAUNA ITTICA	N.D.	BUONO									
	LIMeco	ELEVATO	ELEVATO									
	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	N.D.	N.D.									
TREND	↔	OBBIETTIVO	☹️									
STATO CHIMICO		BUONO										
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019									
	SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)	N.D.	N.D.									
TREND	↔	OBBIETTIVO	😊									
<p>Lo stato ecologico del periodo di monitoraggio 2010-2012 risulta elevato da giudizio esperto. Il monitoraggio non è proseguito nel periodo di monitoraggio 2014-2019 in quanto pianificato per i prossimi sessenni del Piano di Gestione, vista la classificazione dello stato ecologico e l'assenza di pressioni significative. Per la classificazione complessiva si fa pertanto riferimento all'aggiornamento 2015-2021 del Piano di Gestione.</p>		<table border="1"> <tr><th colspan="2">LEGENDA</th></tr> <tr><td>ELEVATO</td></tr> <tr><td>BUONO</td></tr> <tr><td>SUFFICIENTE</td></tr> <tr><td>SCARSO</td></tr> <tr><td>CATTIVO</td></tr> <tr><td>N.A. non applicabile</td></tr> <tr><td>N.D. non disponibile</td></tr> </table>		LEGENDA		ELEVATO	BUONO	SUFFICIENTE	SCARSO	CATTIVO	N.A. non applicabile	N.D. non disponibile
		LEGENDA										
ELEVATO												
BUONO												
SUFFICIENTE												
SCARSO												
CATTIVO												
N.A. non applicabile												
N.D. non disponibile												
<p>Pur non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie, è stato assegnato uno stato chimico buono, considerato che il corpo idrico è privo di pressioni significative tali da causare un potenziale scadimento.</p>		<table border="1"> <tr><th colspan="2">LEGENDA</th></tr> <tr><td>BUONO</td></tr> <tr><td>NON BUONO</td></tr> <tr><td>N.D. non disponibile</td></tr> </table>		LEGENDA		BUONO	NON BUONO	N.D. non disponibile				
		LEGENDA										
BUONO												
NON BUONO												
N.D. non disponibile												