


STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND TORRENTE POSCHIEDEA (02SS1T72)

BACINO	Tagliamento
NOME FIUME	Torrente Poschiedea
CORPO IDRICO	IT0602SS1T72
CODICE EUROPEO	ITARW10TG07700010FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A1/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Sorveglianza
STAZIONE	UD246
COMUNE	Forni di Sotto
LOCALITÀ	-
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 320591 Y: 5138912



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il corpo idrico del torrente Poschiedea ha un tratto a monte che scorre tra i massi dolomitici, in un contesto di forra molto naturale. Nello stretto canale che dal Monte Chiarescons scende fino a raggiungere in fiume Tagliamento.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

3.5 - Prelievi o diversioni - Idroelettrico

STATO AMBIENTALE		BUONO	
STATO ECOLOGICO		BUONO	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
EQB	DIATOMEI	N.D.	ELEVATO
	MACROFITE	N.D.	N.A.
	MACROINVERTEBRATI	N.D.	BUONO
	FAUNA ITTICA	N.D.	N.D.
EQ	LIMeco	N.D.	ELEVATO
	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	N.D.	N.D.
TREND	N.D.	OBBIETTIVO	
STATO CHIMICO		BUONO	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)		N.D.	N.D.
TREND		OBBIETTIVO	

Il corpo idrico, che per problemi logistici non era stato monitorato nel periodo di monitoraggio 2010-2012 è stato campionato nel 2015. Essendo l'unico dato disponibile, anche se non corrisponde al periodo di classificazione della rete di sorveglianza, è stato utilizzato per valutare il corpo idrico in stato buono. Le attività di monitoraggio verranno riprogrammate all'interno del periodo definito dall'aggiornamento 2022-2027 del Piano di Gestione.

LEGENDA
ELEVATO
BUONO
SUFFICIENTE
SCARSO
CATTIVO
N.A. non applicabile
N.D. non disponibile

Pur non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie, è stato assegnato uno stato chimico buono, considerato che il corpo idrico è privo di pressioni significative tali da causare un potenziale scadimento.

LEGENDA
BUONO
NON BUONO
N.D. non disponibile