


STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND

RIO BOMBASO (02SS1T80)

BACINO	Tagliamento
NOME FIUME	Rio Bombaso
CORPO IDRICO	IT0602SS1T80
CODICE EUROPEO	ITARW10TG03300020FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A1/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Sorveglianza
STAZIONE	UD195
COMUNE	Pontebba
LOCALITÀ	Passo Pramollo
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 370085 Y: 5155338



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

La stazione di campionamento è situata nei pressi di Passo Pramollo, in comune di Pontebba (UD). Il tratto considerato è influenzato dalla presenza di difese spondali cementificate e dalla presenza del laghetto artificiale posto a monte. Tale situazione penalizza la funzionalità che risulta mediocre anche a causa della naturale mancanza della fascia di vegetazione perifluviale.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

STATO AMBIENTALE		BUONO	
STATO ECOLOGICO		BUONO	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
ECB	DIATOMEI	N.D.	ELEVATO
	MACROFITE	N.D.	ELEVATO
	MACROINVERTEBRATI	N.D.	BUONO
	FAUNA ITTICA	N.D.	N.D.
ECQ	LIMeco	N.D.	ELEVATO
	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	N.D.	N.D.
TREND	↔	OBBIETTIVO	😊
<p>Secondo l'aggiornamento 2015-2021 del Piano di Gestione lo stato ecologico è buono da giudizio esperto. In precedenza la valutazione era stata sospesa per problematiche legate alle attività di campionamento. Considerato che i corpi idrici in rete di sorveglianza sono stati classificati in base agli esiti del monitoraggio del secondo triennio del periodo 2014-2019, lo stato ecologico per il corpo idrico risulta buono. L'obiettivo di qualità ambientale per il corpo idrico è stato pertanto raggiunto.</p>			
<p>LEGENDA</p> <ul style="list-style-type: none"> ELEVATO BUONO SUFFICIENTE SCARSO CATTIVO N.A. non applicabile N.D. non disponibile 			
STATO CHIMICO		BUONO	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)		N.D.	N.D.
TREND	↔	OBBIETTIVO	😊
<p>Pur non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie, è stato assegnato uno stato chimico buono, considerato che il corpo idrico è privo di pressioni significative tali da causare un potenziale scadimento.</p>			
<p>LEGENDA</p> <ul style="list-style-type: none"> BUONO NON BUONO N.D. non disponibile 			