


STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND TORRENTE CELLINA (02SS1T95)

BACINO	Livenza
NOME FIUME	Torrente Cellina
CORPO IDRICO	IT0602SS1T95
CODICE EUROPEO	ITARWo8Llo2000080FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A1/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Sorveglianza
STAZIONE	PN012
COMUNE	Claut
LOCALITÀ	Lesis
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 311340
	Y: 5127271



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il torrente Cellina, dalle sorgenti sino a monte dell'abitato di Lesis, attraversa un territorio ad alta naturalità. L'ottima funzionalità fluviale del tratto studiato è solo parzialmente compromessa da elementi naturali, come la forma della valle che riduce la possibilità di esondazione, e dalla fascia perifluviale che, come in tutti i tratti di alta montagna, risulta naturalmente ridotta a favore del bosco circostante.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

