


STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND TORRENTE VIELLA (02SS1T103)

BACINO	Livenza
NOME FIUME	Torrente Viella
CORPO IDRICO	IT0602SS1T103
CODICE EUROPEO	ITARW08Ll04200020FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A1/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Sorveglianza
STAZIONE	PN084
COMUNE	Tramonti di Sopra
LOCALITÀ	parte alta torrente
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 325496 Y: 5132867



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il corpo idrico scorre in un contesto molto naturale in Comune di Tramonti di Sopra. Il sito non è raggiungibile per l'effettuazione delle attività di monitoraggio.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

STATO AMBIENTALE		BUONO	
STATO ECOLOGICO		ELEVATO	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
ECB	DIATOMEI	N.D.	N.D.
	MACROFITE	N.D.	N.D.
	MACROINVERTEBRATI	N.D.	N.D.
	FAUNA ITTICA	N.D.	N.D.
EQ	LIMeco	N.D.	N.D.
	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	N.D.	N.D.
TREND	↔	OBIETTIVO	😊
STATO CHIMICO		N.D.	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)		N.D.	N.D.
TREND	N.D.	OBIETTIVO	N.D.

Il corpo idrico, inaccessibile e quindi non campionabile, è stato classificato in stato elevato nel periodo 2010-2012, con giudizio esperto a causa della mancanza di pressioni di origine antropica e dell'elevata naturalità del territorio circostante. Per la classificazione complessiva dell'ultimo sessennio di monitoraggio, considerata l'impossibilità di applicazione dei protocolli di campionamento per gli elementi di qualità, si fa pertanto riferimento all'aggiornamento 2015-2021 del Piano di Gestione.

Non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie, non è stato assegnato uno stato chimico

LEGENDA

- ELEVATO
- BUONO
- SUFFICIENTE
- SCARSO
- CATTIVO
- N.A.
- non applicabile
- N.D.
- non disponibile

LEGENDA

- BUONO
- NON BUONO
- N.D.
- non disponibile