

STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TRENDTORRENTE ALBERONE (02SS1T105)

BACINO	Isonzo
NOME FIUME	Torrente Alberone
CORPO IDRICO	IT0602SS1T105
CODICE EUROPEO	ITARW13IS01100020FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A1/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Sorveglianza
STAZIONE	UD130
COMUNE	Savogna
LOCALITÀ	Savogna
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 386808
	Y: 5112827



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

La parte a monte del corpo idrico è molto stretta, caratterizzata dalla presenza di grandi massi e da un'alternanza continua di pozze profonde e raschi che ne impediscono l'accesso. Il tratto considerato, situato nella parte terminale e oggetto di monitoraggio, presenta difese spondali non cementificate a funzione anti erosiva, la cui costruzione ha determinato l'eliminazione totale della vegetazione perifluviale. Inoltre, si rileva una banalizzazione dell'alveo che ha ridotto la diversità idromorfologica.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa



