


# STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND

## RIO BORDAGLIA (02SS1T125)

BACINO	Tagliamento
NOME FIUME	Rio Bordaglia
CORPO IDRICO	IT0602SS1T125
CODICE EUROPEO	ITARW10TG06600010FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A1/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Rete nucleo (Sito di riferimento)
STAZIONE	UD109
COMUNE	Forni Avoltri
LOCALITÀ	Pierabech
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 330075 Y: 5164241



### CARATTERISTICHE AMBIENTALI

La stazione è situata in località Pierabech, nel comune di Forni Avoltri (UD), a monte dell'immissione del rio Bordaglia nel torrente Degano. La vegetazione autoctona, costituita perlopiù da conifere e faggi, e la ridotta capacità di esondazione, data la naturale limitata larghezza dell'alveo di piena ordinaria, riducono parzialmente la funzionalità del tratto che risulta comunque buona.

### PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

<b>STATO AMBIENTALE</b>		<b>BUONO</b>		
<b>STATO ECOLOGICO</b>		<b>BUONO</b>		
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	<p>Lo stato ecologico del corpi idrico rimane buono in tutti i periodi di monitoraggio, consentendo il mantenimento dell'obiettivo di qualità per il corpo idrico.</p>	
EQB	DIATOMEI	ELEVATO		ELEVATO
	MACROFITE	ELEVATO		N.A.
	MACROINVERTEBRATI	BUONO		BUONO
EC	FAUNA ITTICA	N.D.		N.A.
	LIMeco	ELEVATO		ELEVATO
	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	N.D.	N.D.	
TREND	↔	OBIETTIVO	😊	
<b>STATO CHIMICO</b>		<b>BUONO</b>		
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	<p>Pur non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie, è stato assegnato uno stato chimico buono, considerato che il corpo idrico è privo di pressioni significative tali da causare un potenziale scadimento..</p>	
	SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)	N.D.		N.D.
TREND	↔	OBIETTIVO	😊	

LEGENDA	
ELEVATO	🔵
BUONO	🟢
SUFFICIENTE	🟡
SCARSO	🟠
CATTIVO	🔴
N.A.	🟡
non applicabile	🟡
N.D.	🟡
non disponibile	🟡

LEGENDA	
BUONO	🔵
NON BUONO	🔴
N.D.	🟡
non disponibile	🟡