


STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND TORRENTE LUMIEI (02SS2T4)

BACINO	Tagliamento
NOME FIUME	Torrente Lumiei
CORPO IDRICO	IT0602SS2T4
CODICE EUROPEO	ITARW10TG06900010FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A1/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Operativa
STAZIONE	UD013
COMUNE	Ampezzo
LOCALITÀ	Oltris
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 331006 Y: 5142899



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Gli impatti antropici in questo corpo idrico sono principalmente imputabili alle derivazioni a scopo idroelettrico ed alla presenza di scarichi urbani, che ne compromettono la funzionalità. La stazione è situata a valle della centrale idroelettrica di Plan del Sac, nei pressi del ponte che da Ampezzo conduce alla frazione di Oltris.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

- 1.1 - Puntuale- Impianti di depurazione
- 3.5 - Prelievi o diversioni - Idroelettrico

STATO AMBIENTALE				BUONO																		
STATO ECOLOGICO				BUONO																		
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019		<p>Lo stato ecologico ha raggiunto il suo obiettivo di qualità nel secondo triennio del periodo di monitoraggio 2014-2019.</p> <p>Nel 2013 il corpo idrico in esame era stato oggetto di un monitoraggio di indagine atto a valutare gli effetti delle operazioni di svasso del lago di Sauris.</p>	<table border="1"> <tr><th colspan="2">LEGENDA</th></tr> <tr><td>ELEVATO</td><td></td></tr> <tr><td>BUONO</td><td></td></tr> <tr><td>SUFFICIENTE</td><td></td></tr> <tr><td>SCARSO</td><td></td></tr> <tr><td>CATTIVO</td><td></td></tr> <tr><td>N.A. non applicabile</td><td></td></tr> <tr><td>N.D. non disponibile</td><td></td></tr> </table>	LEGENDA		ELEVATO		BUONO		SUFFICIENTE		SCARSO		CATTIVO		N.A. non applicabile		N.D. non disponibile	
LEGENDA																						
ELEVATO																						
BUONO																						
SUFFICIENTE																						
SCARSO																						
CATTIVO																						
N.A. non applicabile																						
N.D. non disponibile																						
EQB	DIATOMEE	ELEVATO	I TRIENNIO N.A.	II TRIENNIO ELEVATO																		
	MACROFITE	BUONO	N.A.	BUONO																		
	MACROINVERTEBRATI	SCARSO	SUFFICIENTE	BUONO																		
	FAUNA ITTICA	N.D.	N.D.	BUONO																		
EQ	LIMeco	ELEVATO	ELEVATO	ELEVATO																		
	CHIMICIASOSTEGNO (1/B)	N.D.	N.D.	BUONO																		
TREND		↑	OBBIETTIVO	😊																		
STATO CHIMICO				BUONO																		
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019		<p>Le analisi delle sostanze prioritarie hanno portato all'assegnazione di uno stato chimico buono per il secondo triennio del periodo di monitoraggio 2014-2019.</p>	<table border="1"> <tr><th colspan="2">LEGENDA</th></tr> <tr><td>BUONO</td><td></td></tr> <tr><td>NON BUONO</td><td></td></tr> <tr><td>N.D. non disponibile</td><td></td></tr> </table>	LEGENDA		BUONO		NON BUONO		N.D. non disponibile									
LEGENDA																						
BUONO																						
NON BUONO																						
N.D. non disponibile																						
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)		N.D.	I TRIENNIO N.D.	II TRIENNIO BUONO																		
TREND		N.D.	OBBIETTIVO	😊																		