


STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND FIUME JUDRIO (02SS2T24)

BACINO	Isonzo
NOME FIUME	Fiume Judrio
CORPO IDRICO	IT0602SS2T24
CODICE EUROPEO	ITARW13IS00400030FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A2/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Sorveglianza
STAZIONE	UD302
COMUNE	Prepotto
LOCALITÀ	Molino di Gradi
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 384198 Y: 5102087



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Le principali pressioni insistenti sul tratto sono determinate dall'estesa attività agricola con colture vitivinicole. Si segnala anche la presenza di un numero esiguo di opere trasversali e longitudinali e di alcuni scarichi di impianti di depurazione di tipo primario.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

STATO AMBIENTALE		BUONO		
STATO ECOLOGICO		BUONO		
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	<p>Il monitoraggio di sorveglianza del corpo idrico è stato pianificato per i prossimi sessenni del Piano di Gestione, considerata la classificazione buona dello stato ecologico e l'assenza di pressioni significative. Per la classificazione complessiva si fa pertanto riferimento all'aggiornamento 2015-2021 del Piano di Gestione.</p>	
EQB	DIATOMEI	ELEVATO		N.D.
	MACROFITE	BUONO		N.D.
	MACROINVERTEBRATI	BUONO		N.D.
	FAUNA ITTICA	N.D.		N.D.
EQ	LIMeco	ELEVATO		N.D.
	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	N.D.		N.D.
TREND	↔	OBBIETTIVO	😊	
STATO CHIMICO		BUONO		
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	<p>Pur non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie, è stato assegnato uno stato chimico buono, considerato che il corpo idrico è privo di pressioni significative tali da causare un potenziale scadimento</p>	
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)	N.D.	N.D.		
TREND	↔	OBBIETTIVO	😊	

LEGENDA
ELEVATO
BUONO
SUFFICIENTE
SCARSO
CATTIVO
N.A. non applicabile
N.D. non disponibile

LEGENDA
BUONO
NON BUONO
N.D. non disponibile