


STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND FIUME MEDUNA (02SS2T26)

BACINO	Livenza
NOME FIUME	Fiume Meduna
CORPO IDRICO	IT0602SS2T26
CODICE EUROPEO	ITARW08Ll01300070FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A1/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Sorveglianza
STAZIONE	PN008
COMUNE	Tramonti di Sotto
LOCALITÀ	Campeggio
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 329831 Y: 5129395



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

La stazione è situata tra Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto, nei pressi delle strutture sportive comunali. Il tratto interessato si trova in un territorio scarsamente antropizzato. La sponda sinistra presenta interventi di artificializzazione lungo l'argine, mostrando una vegetazione riparia parzialmente compromessa e segni di erosione.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

STATO AMBIENTALE		BUONO		
STATO ECOLOGICO		BUONO		
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	<p>Il monitoraggio di sorveglianza del corpo idrico è stato pianificato per i prossimi sessenni del Piano di Gestione, considerata la classificazione buona dello stato ecologico e l'assenza di pressioni significative. Per la classificazione complessiva si fa pertanto riferimento all'aggiornamento 2015-2021 del Piano di Gestione.</p>	
EOB	DIATOMEE	ELEVATO		N.D.
	MACROFITE	ELEVATO		N.D.
	MACROINVERTEBRATI	BUONO		N.D.
	FAUNA ITTICA	N.D.		N.D.
EQ	LIMeco	ELEVATO		N.D.
	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	N.D.		N.D.
TREND	↔	OBBIETTIVO	😊	
STATO CHIMICO		BUONO		
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	<p>Pur non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie, è stato assegnato uno stato chimico buono, considerato che il corpo idrico è privo di pressioni significative tali da causare un potenziale scadimento.</p>	
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)	N.D.	N.D.		
TREND	↔	OBBIETTIVO	😊	

LEGENDA
ELEVATO
BUONO
SUFFICIENTE
SCARSO
CATTIVO
N.A. non applicabile
N.D. non disponibile

LEGENDA
BUONO
NON BUONO
N.D. non disponibile