


STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND TORRENTE LUMIEI (02SS2T37)

BACINO	Tagliamento
NOME FIUME	Torrente Lumiei
CORPO IDRICO	IT0602SS2T37
CODICE EUROPEO	ITARW10TG06900020FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A1/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Sorveglianza
STAZIONE	UD086
COMUNE	Ampezzo
LOCALITÀ	Plan del Sac
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 329910 Y: 5144022



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il torrente in questo tratto scorre all'interno di una forra naturale. Gli impatti antropici sono principalmente attribuibili all'attività della diga di Sauris situata a monte. La stazione è situata a monte del centro abitato di Ampezzo e della centrale idroelettrica di Plan del Sac. La funzionalità fluviale di questo tratto è buona e lo scostamento dal valore massimo è imputabile principalmente sia a fattori naturali (vegetazione costituita da cenosi poco funzionali e zona di esondazione limitata dalla forra) che antropici (variazioni di portata indotte).

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

4.2.1 - Dighe, barriere e chiuse - Idroelettrico

STATO AMBIENTALE		BUONO													
STATO ECOLOGICO		BUONO													
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	<p>Gli ultimi monitoraggi effettuati denotano un raggiungimento dell'obiettivo di qualità per il corpo idrico, in base allo stato ecologico buono rilevato. Tale giudizio viene confermato anche dall'analisi degli elementi morfologici.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">LEGENDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ELEVATO</td> <td>BUONO</td> </tr> <tr> <td>SUFFICIENTE</td> <td>SCARSO</td> </tr> <tr> <td>CATTIVO</td> <td>N.A.</td> </tr> <tr> <td>N.A.</td> <td>non applicabile</td> </tr> <tr> <td>N.D.</td> <td>non disponibile</td> </tr> </tbody> </table>	LEGENDA		ELEVATO	BUONO	SUFFICIENTE	SCARSO	CATTIVO	N.A.	N.A.	non applicabile	N.D.	non disponibile
LEGENDA															
ELEVATO	BUONO														
SUFFICIENTE	SCARSO														
CATTIVO	N.A.														
N.A.	non applicabile														
N.D.	non disponibile														
EOB	DIATOMEI	ELEVATO	BUONO												
	MACROFITE	BUONO	N.A.												
	MACROINVERTEBRATI	BUONO	BUONO												
	FAUNA ITTICA	N.D.	N.D.												
EQ	LIMeco	ELEVATO	ELEVATO												
	CHIMICIA SOSTEGNO (1/B)	N.D.	N.D.												
TREND	↔	OBIETTIVO	😊												
STATO CHIMICO		BUONO													
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	<p>Pur non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie, è stato assegnato uno stato chimico buono, considerato che il corpo idrico è privo di pressioni significative tali da causare un potenziale scadimento..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">LEGENDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BUONO</td> <td>NON BUONO</td> </tr> <tr> <td>N.D.</td> <td>non disponibile</td> </tr> </tbody> </table>	LEGENDA		BUONO	NON BUONO	N.D.	non disponibile						
LEGENDA															
BUONO	NON BUONO														
N.D.	non disponibile														
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)	N.D.	N.D.													
TREND	↔	OBIETTIVO	😊												