


STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND TORRENTE DEGANO (02SS2T39)

BACINO	Tagliamento
NOME FIUME	Torrente Degano
CORPO IDRICO	IT0602SS2T39
CODICE EUROPEO	ITARW10TG05500050FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A2/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Sorveglianza
STAZIONE	UD016
COMUNE	Forni Avoltri
LOCALITÀ	Frassenetto
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 330428 Y: 5160871



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

La stazione è situata in località Frassenetto, nel comune di Forni Avoltri. Le principali pressioni antropiche sono costituite da: variazioni di portata dovute alla presenza di derivazioni idroelettriche presenti a monte, lavori di consolidamento in alveo e scarichi urbani. In generale la funzionalità fluviale è buona, anche se in sponda sinistra è leggermente condizionata dalla presenza di piccoli insediamenti.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

STATO AMBIENTALE		NON BUONO		
STATO ECOLOGICO		BUONO		
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	<p>Il monitoraggio di sorveglianza del corpo idrico, inizialmente rimandato ai prossimi sessenni del Piano di Gestione per la classificazione buona dello stato ecologico e l'assenza di pressioni significative, è stato effettuato solo contestualmente allo stato chimico. Il giudizio dato dagli elementi chimici a sostegno conducono alla classificazione buona per il corpo idrico, con mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale.</p>	
ECB	DIATOMEI	BUONO		N.D.
	MACROFITE	ELEVATO		N.D.
	MACROINVERTEBRATI	BUONO		N.D.
	FAUNA ITTICA	N.D.		N.D.
EC	LIMeco	ELEVATO		N.D.
	CHIMICIA SOSTEGNO (1/B)	N.D.		BUONO
TREND	↔	OBBIETTIVO	😊	
STATO CHIMICO		NON BUONO		
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	<p>Le sostanze che determina lo stato chimico non buono è Benzo (a) Pirene.</p>	
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)		N.D.		NON BUONO
TREND	N.D.	OBBIETTIVO	😞	

LEGENDA
ELEVATO
BUONO
SUFFICIENTE
SCARSO
CATTIVO
N.A. non applicabile
N.D. non disponibile

LEGENDA
BUONO
NON BUONO
N.D. non disponibile