


STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND TORRENTE PESARINA (02SS2T49)

BACINO	Tagliamento
NOME FIUME	Torrente Pesarina
CORPO IDRICO	IT0602SS2T49
CODICE EUROPEO	ITARW10TG05900030FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A1/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Sorveglianza
STAZIONE	UD024
COMUNE	Prato Carnico
LOCALITÀ	Pesariis
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 327407 Y: 5154198



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Le principali pressioni antropiche, non significative, sono costituite dalla presenza di una derivazione per produzione idroelettrica, che rende l'intero corpo idrico un tratto sotteso, e di scarichi urbani. La funzionalità ecologica del tratto è ridotta dalla presenza di una vegetazione principalmente costituita da boschi di conifere a bassa funzionalità e di pendii che impediscono l'esondazione. La stazione è situata a monte del paese di Pesariis.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

STATO AMBIENTALE		BUONO	
STATO ECOLOGICO		BUONO	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
EOP	DIATOMEI	ELEVATO	N.D.
	MACROFITE	N.A.	N.D.
	MACROINVERTEBRATI	BUONO	N.D.
	FAUNA ITTICA	N.D.	N.D.
EQ	LIMeco	ELEVATO	N.D.
	CHIMICIA SOSTEGNO (1/B)	N.D.	N.D.
TREND	↔	OBBIETTIVO	😊
STATO CHIMICO		BUONO	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)		N.D.	N.D.
TREND	↔	OBBIETTIVO	😊

Il monitoraggio di sorveglianza del corpo idrico è stato pianificato per i prossimi sessenni del Piano di Gestione, considerata la classificazione buona dello stato ecologico e l'assenza di pressioni significative. Per la classificazione complessiva si fa pertanto riferimento all'aggiornamento 2015-2021 del Piano di Gestione.

LEGENDA
ELEVATO
BUONO
SUFFICIENTE
SCARSO
CATTIVO
N.A. non applicabile
N.D. non disponibile

Pur non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie, è stato assegnato uno stato chimico buono, considerato che il corpo idrico è privo di pressioni significative tali da causare un potenziale scadimento.

LEGENDA
BUONO
NON BUONO
N.D. non disponibile