

STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND TORRENTE LEALE (02SS2T156)

BACINO	Tagliamento
NOME FIUME	Torrente Leale
CORPO IDRICO	IT0602SS2T156
CODICE EUROPEO	ITARW10TG01700020FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A1/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Sorveglianza
STAZIONE	UD177
COMUNE	Trasaghis
LOCALITÀ	Valle Avasinis
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 350670 Y: 5127614



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

La stazione è situata in un tratto compreso tra l'abitato di Avasinis e l'immissione del canale SADE, che convoglia le acque in uscita dal lago di Cavazzo. La presenza di coltivazione intensive, l'estrema semplificazione della vegetazione perfluviiale e l'evidente erosione lungo le sponde, ne riducono fortemente la funzionalità, che risulta compresa tra il mediocre e lo scadente.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

STATO AMBIENTALE		BUONO	
STATO ECOLOGICO		BUONO	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
EOB	DIATOMEE	ELEVATO	N.D.
	MACROFITE	N.A.	N.D.
	MACROINVERTEBRATI	BUONO	N.D.
	FAUNA ITTICA	N.D.	N.D.
EQ	LIMeco	ELEVATO	N.D.
	CHIMICIA SOSTEGNO (1/B)	N.D.	N.D.
TREND	↔	OBIETTIVO	😊
STATO CHIMICO		BUONO	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)		N.D.	N.D.
TREND	↔	OBIETTIVO	😊

Il monitoraggio di sorveglianza del corpo idrico è stato pianificato per i prossimi sessenni del Piano di Gestione, considerata la classificazione buona dello stato ecologico e l'assenza di pressioni significative. Per la classificazione complessiva si fa pertanto riferimento all'aggiornamento 2015-2021 del Piano di Gestione.

LEGENDA
ELEVATO
BUONO
SUFFICIENTE
SCARSO
CATTIVO
N.A.
non applicabile
N.D.
non disponibile

Pur non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie, è stato assegnato uno stato chimico buono, considerato che il corpo idrico è privo di pressioni significative tali da causare un potenziale scadimento.

LEGENDA
BUONO
NON BUONO
N.D.
non disponibile