

# STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND

## FIUME TAGLIAMENTO (02SS4T2)

BACINO	Tagliamento
NOME FIUME	Fiume Tagliamento
CORPO IDRICO	IT0602SS4T2
CODICE EUROPEO	ITARW10TG00100080FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Fortemente modificato
MACROTIPI	A1/Ac

RETE DI MONITORAGGIO	Operativa
STAZIONE	UD186
COMUNE	Amaro
LOCALITÀ	Zona Industriale
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 353239 Y: 5136167



### CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il corpo idrico è compreso tra l'immissione del torrente But, in comune di Tolmezzo, e l'affluenza del fiume Fella nel Tagliamento ed è considerato tratto sotteso dello sbarramento di Caprizi. Il tratto monitorato riceve la pressione data dal depuratore consortile di Tolmezzo e di altri sfioratori di piena e scorre nelle vicinanze della zona industriale di Amaro e dell'autostrada A23. Nonostante ciò, mantiene le caratteristiche naturali tipiche di un fiume montano di fondovalle, con un'ampia piana inondabile e un andamento a canali intrecciati, e con una vegetazione perfluviale estesa e ben diversificata.

### PRESSIONI SIGNIFICATIVE

- 1.1 - Puntuale - Impianti di depurazione ; 1.3 - Puntuale - Impianti IED (Direttiva Emissioni Industriali)
- 3.5 - Prelevi o diversioni - Idroelettrico

<b>STATO AMBIENTALE</b>		<b>NON BUONO</b>		
<b>POTENZIALE ECOLOGICO</b>		<b>SUFFICIENTE</b>		
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019 I TRIENNIO    II TRIENNIO		
EQB	DIATOMEI	ELEVATO	BUONO	N.D.
	MACROFITE	N.A.	N.A.	N.A.
	MACROINVERTEBRATI	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
	FAUNA ITTICA	N.D.	N.D.	SCARSO
EQ	LIMeco	ELEVATO	ELEVATO	ELEVATO
	CHIMICIASOSTEGNO(I/B)	N.D.	ELEVATO	BUONO
TREND	↔	OBIETTIVO	☹	
<b>STATO CHIMICO</b>		<b>BUONO</b>		
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019 I TRIENNIO    II TRIENNIO		
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)	N.D.	BUONO	BUONO	
TREND	↔	OBIETTIVO	☺	

**LEGENDA**

- ELEVATO
- BUONO
- SUFFICIENTE
- SCARSO
- CATTIVO
- N.A.  
non applicabile
- N.D.  
non disponibile

**LEGENDA**

- BUONO
- NON BUONO
- N.D.  
non disponibile