

# STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND

## FIUME PIAVE (03SR6N1)

BACINO	Piave
NOME FIUME	Fiume Piave
CORPO IDRICO	IT0603SR6N1
CODICE EUROPEO	ITARW06Pl00100130FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A1/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Rete nucleo (Sito di Riferimento)
STAZIONE	UD317
COMUNE	Sappada
LOCALITÀ	Piave
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 325521 Y: 5160342



### CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il corpo idrico rappresenta il primo tratto del Fiume Piave e scorre in un ambiente naturale. Non si rilevano pressioni significative. Il tratto monitorato, posto a chiusura del corpo idrico, scorre in una valle molto stretta caratterizzata da formazioni boschive autoctone non riparie.

### PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

<b>STATO AMBIENTALE</b>		<b>BUONO</b>		
<b>STATO ECOLOGICO</b>		<b>ELEVATO</b>		
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	<p>I dati relativi al periodo di monitoraggio del periodo 2010-2012 sono stati raccolti da ARPA Veneto. Il corpo idrico, passato di competenza ad ARPA FVG nel 2017 col passaggio del comune di Sappada alla Regione Friuli Venezia Giulia, permane in stato elevato, mantenendo l'obiettivo di qualità. Il giudizio viene confermato dall'analisi degli elementi morfologici.</p>	
EOB	DIATOMEI	ELEVATO		ELEVATO
	MACROFITE	ELEVATO		ELEVATO
	MACROINVERTEBRATI	ELEVATO		ELEVATO
	FAUNA ITTICA	N.D.		N.D.
EC	LIMeco	ELEVATO		ELEVATO
	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	ELEVATO	N.D.	
TREND	↔	OBBIETTIVO	😊	
<b>STATO CHIMICO</b>		<b>N.D.</b>		
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	<p>Lo stato chimico è sconosciuto perché non sono stati effettuati campionamenti nell'ultimo periodo di monitoraggio.</p>	
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)		BUONO		N.D.
TREND	N.D.	OBBIETTIVO	N.D.	

LEGENDA	
ELEVATO	BUONO
SUFFICIENTE	SCARSO
CATTIVO	N.A.
N.A.	non applicabile
N.D.	non disponibile

LEGENDA	
BUONO	NON BUONO
N.D.	non disponibile