


STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND

FIUME FIUME (06AS2T5)

BACINO	Lemene
NOME FIUME	Fiume Fiume
CORPO IDRICO	IT0606AS2T5
CODICE EUROPEO	ITARW09LM00400040FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	C/Ca

RETE DI MONITORAGGIO	Sorveglianza
STAZIONE	PN036
COMUNE	Zoppola
LOCALITÀ	Orcenico Superiore
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 330864 Y: 5093163



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il fiume Fiume, corso d'acqua di risorgiva, attraversa un territorio adibito ad agricoltura intensiva e caratterizzato da radi agglomerati urbani. La stazione considerata si trova tra gli abitati di San Lorenzo, Arzene ed Orcenico Superiore. La buona funzionalità del corso d'acqua è dovuta ad una morfologia naturale del tratto considerato, ad una fascia perfluviale continua, assieme ad un regime idrico indisturbato.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

STATO AMBIENTALE		NON BUONO		
STATO ECOLOGICO		SUFFICIENTE		
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	<p>Lo stato ecologico nel triennio 2010-2012 risultava buono da giudizio esperto, non confermato dal risultato degli ultimi monitoraggi effettuati. Il giudizio sufficiente relativo alla fauna ittica porta al mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale per il corpo idrico.</p>	
EOB	DIATOMEI	ELEVATO		N.D.
	MACROFITE	SUFFICIENTE		N.D.
	MACROINVERTEBRATI	BUONO		N.D.
	FAUNA ITTICA	N.D.		SUFFICIENTE
EQ	LIMeco	ELEVATO		ELEVATO
	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	N.D.		N.D.
TREND		OBIETTIVO		
STATO CHIMICO		N.D.		
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	<p>Lo stato chimico risulta sconosciuto visto che non sono stati condotti i monitoraggi nel triennio utilizzato per la classificazione.</p>	
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)		N.D.		N.D.
TREND	N.D.	OBIETTIVO		N.D.

LEGENDA	
ELEVATO	
BUONO	
SUFFICIENTE	
SCARSO	
CATTIVO	
N.A.	
non applicabile	
N.D.	
non disponibile	

LEGENDA	
BUONO	
NON BUONO	
N.D.	
non disponibile	