


STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND

ROGGIA DI MEZZO (06AS2T8)

BACINO	Tagliamento
NOME FIUME	Roggia di Mezzo
CORPO IDRICO	IT0606AS2T8
CODICE EUROPEO	ITARW10TG00200010VF
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	C/Ca

RETE DI MONITORAGGIO	Operativa
STAZIONE	PN052
COMUNE	Morsano al Tagliamento
LOCALITÀ	Bolzano
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 341545 Y: 5079913



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

La roggia di Mezzo in questo tratto scorre parallela al fiume Tagliamento, in un territorio a netta prevalenza di colture intensive. L'area oggetto di campionamento presenta un intervento di arginatura in sponda sinistra, dove la vegetazione perifluviale è scarsa e discontinua. L'alveo è parzialmente rettificato con presenza di erosione sulla sponda sinistra. La funzionalità fluviale nel complesso risulta scadente.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

- 1.1 - Puntuale - Impianti di depurazione; 2.2 - Diffuso - Agricoltura;
4.1.2 - Alterazione fisica dell'alveo/fascia riparia/sponda - Agricoltura

STATO AMBIENTALE		NON BUONO	
STATO ECOLOGICO		SCARSO	
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	
		I TRIENNIO	II TRIENNIO
EQB	DIATOMEE	ELEVATO	ELEVATO
	MACROFITE	SCARSO	BUONO
	MACROINVERTEBRATI	SUFFICIENTE	BUONO
	FAUNA ITTICA	N.D.	SCARSO
EQ	LIMeco	SUFFICIENTE	BUONO
	CHIMICIASOSTEGNO(1/B)	N.D.	BUONO
TREND		OBBIETTIVO	
STATO CHIMICO		BUONO	
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	
		I TRIENNIO	II TRIENNIO
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)	N.D.	N.D.	BUONO
TREND	N.D.	OBBIETTIVO	

Lo stato ecologico nel triennio 2010-2012 risultava sufficiente da giudizio esperto, mentre, nel secondo triennio del periodo di monitoraggio 2014-2019, il giudizio relativo alla fauna ittica lo declassa a scarso, non raggiungendo l'obiettivo di qualità ambientale

Le analisi delle sostanze prioritarie hanno portato all'assegnazione di uno stato chimico buono.

LEGENDA

- ELEVATO
- BUONO
- SUFFICIENTE
- SCARSO
- CATTIVO
- N.A.
non applicabile
- N.D.
non disponibile