


# STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND

## FIUME VARMO (06AS6T10)

BACINO	Tagliamento
NOME FIUME	Fiume Varmo
CORPO IDRICO	IT0606AS6T10
CODICE EUROPEO	ITARW10TG00300020FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	C/Ca

RETE DI MONITORAGGIO	Operativa
STAZIONE	UD101
COMUNE	Varmo
LOCALITÀ	Varmo
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 342852 Y: 5082990



### CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il corpo idrico è il primo del fiume Varmo e si estende dalla zona a monte del centro abitato di Gradiscutta fino ad una presa irrigua situata nei pressi di Varmo. È inserito in un territorio ad uso prevalentemente agricolo.

L'utilizzo del territorio a scopi agricoli, che banalizza fortemente le sponde dell'alveo e impedisce l'estensione della fascia perfluviale, penalizza il giudizio di funzionalità fluviale del tratto monitorato.

### PRESSIONI SIGNIFICATIVE

2.2 - Diffuso - Agricoltura

4.1.2 - Alterazione fisica dell'alveo/fascia riparia/sponda - Agricoltura

<b>STATO AMBIENTALE</b>				<b>NON BUONO</b>													
<b>STATO ECOLOGICO</b>				<b>SUFFICIENTE</b>													
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019		<p>Lo stato ecologico del corpo idrico è sempre sufficiente in tutti i periodi di monitoraggio, non consentendo il raggiungimento dell'obiettivo di qualità.</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">LEGENDA</th> </tr> <tr> <td>ELEVATO</td> <td>BUONO</td> </tr> <tr> <td>SUFFICIENTE</td> <td>SCARSO</td> </tr> <tr> <td>CATTIVO</td> <td>N.A.</td> </tr> <tr> <td>N.A.</td> <td>non applicabile</td> </tr> <tr> <td>N.D.</td> <td>non disponibile</td> </tr> </table>	LEGENDA		ELEVATO	BUONO	SUFFICIENTE	SCARSO	CATTIVO	N.A.	N.A.	non applicabile	N.D.	non disponibile
LEGENDA																	
ELEVATO	BUONO																
SUFFICIENTE	SCARSO																
CATTIVO	N.A.																
N.A.	non applicabile																
N.D.	non disponibile																
EQB	DIATOMEI	ELEVATO	ELEVATO	N.A.													
	MACROFITE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE													
	MACROINVERTEBRATI	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	BUONO													
	FAUNA ITTICA	N.D.	N.D.	N.D.													
	LIMeco	ELEVATO	ELEVATO	BUONO													
CHIMICIASOSTEGNO(1/B)	N.D.	N.D.	BUONO														
TREND	↔	OBIETTIVO	☹️														
<b>STATO CHIMICO</b>				<b>BUONO</b>													
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019		<p>Le analisi delle sostanze prioritarie hanno portato all'assegnazione di uno stato chimico buono.</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">LEGENDA</th> </tr> <tr> <td>BUONO</td> <td>NON BUONO</td> </tr> <tr> <td>N.D.</td> <td>non disponibile</td> </tr> </table>	LEGENDA		BUONO	NON BUONO	N.D.	non disponibile						
LEGENDA																	
BUONO	NON BUONO																
N.D.	non disponibile																
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)	N.D.	N.D.	BUONO														
TREND	N.D.	OBIETTIVO	😊														