


# STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND

## FIUME STELLA (06AS6T23)

BACINO	Bacino Scolante Laguna Marano e Grado
NOME FIUME	Fiume Stella
CORPO IDRICO	IT0606AS6T23
CODICE EUROPEO	ITARW11MG00200020FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	C/Ca

RETE DI MONITORAGGIO	Operativa
STAZIONE	UD060
COMUNE	Rivignano Teor
LOCALITÀ	a valle di Freschi Filetti
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 349892 Y: 5083415



### CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il corpo idrico attraversa il comune di Rivignano (UD), all'interno del SIC "Risorgive dello Stella" (IT3320026). La pressione antropica su questo corpo idrico è determinata dalla presenza a monte di un impianto di ittocoltura e di colture intensive nel territorio circostante.

Il corso d'acqua, che in questo tratto mantiene molte caratteristiche naturali e una buona diversificazione idromorfologica, presenta una funzionalità ridotta solo dalla limitata ampiezza della vegetazione in fascia periferuale.

### PRESSIONI SIGNIFICATIVE

- 1.8 - Puntuale - Impianti di acquacoltura
- 2.2 - Diffuso - Agricoltura

<b>STATO AMBIENTALE</b>		<b>NON BUONO</b>	
<b>STATO ECOLOGICO</b>		<b>SUFFICIENTE</b>	
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	
		I TRIENNIO	II TRIENNIO
EQB	DIATOMEI	ELEVATO	ELEVATO
	MACROFITE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
	MACROINVERTEBRATI	BUONO	SUFFICIENTE
	FAUNA ITTICA	N.D.	N.D.
EQ	LIMeco	BUONO	BUONO
	CHIMICIASOSTEGNO(1/B)	N.D.	BUONO
TREND	↔	OBIETTIVO	☹️
<b>STATO CHIMICO</b>		<b>BUONO</b>	
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	
		I TRIENNIO	II TRIENNIO
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)	N.D.	N.D.	BUONO
TREND	N.D.	OBIETTIVO	😊

Lo stato ecologico è sufficiente, non consentendo al corpo idrico il raggiungimento dell'obiettivo di qualità.

LEGENDA	
ELEVATO	☹️
BUONO	😊
SUFFICIENTE	👉
SCARSO	👎
CATTIVO	☹️
N.A.	☐
non applicabile	☐
N.D.	☐
non disponibile	☐

Le analisi delle sostanze prioritarie hanno portato all'assegnazione di uno stato chimico buono.

LEGENDA	
BUONO	😊
NON BUONO	☹️
N.D.	☐
non disponibile	☐