


# STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND

## RIO CAO MAGGIORE (06AS6T38)

BACINO	Lemene
NOME FIUME	Rio Cao Maggiore
CORPO IDRICO	IT0606AS6T38
CODICE EUROPEO	ITARW09LM01200020FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	C/Ca

RETE DI MONITORAGGIO	Operativa
STAZIONE	PN063
COMUNE	Chions
LOCALITÀ	Torrates - fronte Consorzio
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 329586 Y: 5083877



### CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il tratto del rio Cao Maggiore, in prossimità della località Torrates, è circondato da un territorio caratterizzato dalla presenza di numerosi campi adibiti ad agricoltura intensiva. La vegetazione perfluviale risulta quasi completamente assente e lo stesso alveo è stato oggetto di numerosi rimaneggiamenti.

### PRESSIONI SIGNIFICATIVE

2.2 - Diffuso - Agricoltura

4.1.2 - Alterazione fisica dell'alveo/fascia riparia/sponda - Agricoltura

<b>STATO AMBIENTALE</b>				<b>NON BUONO</b>																	
<b>STATO ECOLOGICO</b>				<b>SUFFICIENTE</b>																	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019		<p>Lo stato ecologico nel triennio 2010-2012 risultava scarso da giudizio esperto, mentre nel secondo triennio del monitoraggio 2014-2019 è sufficiente. Non si considera pertanto raggiunto l'obiettivo di qualità ambientale per il corpo idrico.</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">LEGENDA</th> </tr> <tr> <td>ELEVATO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BUONO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUFFICIENTE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SCARSO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CATTIVO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>N.A. non applicabile</td> <td></td> </tr> <tr> <td>N.D. non disponibile</td> <td></td> </tr> </table>	LEGENDA		ELEVATO		BUONO		SUFFICIENTE		SCARSO		CATTIVO		N.A. non applicabile		N.D. non disponibile	
LEGENDA																					
ELEVATO																					
BUONO																					
SUFFICIENTE																					
SCARSO																					
CATTIVO																					
N.A. non applicabile																					
N.D. non disponibile																					
EOB	DIATOMEI	ELEVATO	I TRIENNIO ELEVATO	II TRIENNIO ELEVATO																	
	MACROFITE	CATTIVO	SCARSO	SUFFICIENTE																	
	MACROINVERTEBRATI	BUONO	BUONO	ELEVATO																	
	FAUNA ITTICA	N.D.	N.D.	BUONO																	
EQ	LIMeco	ELEVATO	ELEVATO	BUONO																	
	CHIMICIASOSTEGNO(1/B)	N.D.	N.D.	BUONO																	
TREND		OBIETTIVO																			
<b>STATO CHIMICO</b>				<b>NON BUONO</b>																	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019		<p>Le analisi delle sostanze prioritarie hanno portato all'assegnazione di uno stato chimico non buono per la presenza di Fluorantene.</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">LEGENDA</th> </tr> <tr> <td>BUONO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NON BUONO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>N.D. non disponibile</td> <td></td> </tr> </table>	LEGENDA		BUONO		NON BUONO		N.D. non disponibile									
LEGENDA																					
BUONO																					
NON BUONO																					
N.D. non disponibile																					
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)	N.D.	N.D.	NON BUONO																		
TREND	N.D.	OBIETTIVO																			