


STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND TORRENTE CHIARÒ (06EF7D2)

BACINO	Isonzo
NOME FIUME	Torrente Chiarò
CORPO IDRICO	IT0606EF7D2
CODICE EUROPEO	ITARW13IS02300010FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Fortemente modificato
MACROTIPI	C

RETE DI MONITORAGGIO	Operativa
STAZIONE	UD223
COMUNE	Moimacco
LOCALITÀ	Bottenicco
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 375361 Y: 5106522



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il corpo idrico, a carattere effimero, è inserito in un contesto territoriale agricolo ed è caratterizzato dalla presenza di numerose briglie a funzione antierosiva.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

4.1.1 - Alterazione fisica dell'alveo/fascia riparia/sponda - Protezione dalle alluvioni

STATO AMBIENTALE				BUONO			
POTENZIALE ECOLOGICO				N.D.			
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019		Il potenziale ecologico del corpo idrico, a carattere temporaneo e naturalmente privo d'acqua per la maggior parte dell'anno, non è valutabile a causa della non applicabilità dei protocolli di campionamento degli elementi biologici, fisico-chimici e chimici.	LEGENDA ELEVATO BUONO SUFFICIENTE SCARSO CATTIVO N.A. non applicabile N.D. non disponibile	
			I TRIENNIO	II TRIENNIO			
ECOB	DIATOMEE	N.A.	N.A.	N.A.			
	MACROFITE	N.A.	N.A.	N.A.			
	MACROINVERTEBRATI	N.A.	N.A.	N.A.			
	FAUNA ITTICA	N.D.	N.D.	N.D.			
EQ	LIMeco	N.A.	N.A.	N.A.			
	CHIMICIASOSTEGNO(1/B)	N.D.	N.D.	N.D.			
TREND	N.D.	OBIETTIVO	N.D.				
STATO CHIMICO				N.D.			
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019			LEGENDA BUONO NON BUONO N.D. non disponibile	
			I TRIENNIO	II TRIENNIO			
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)	N.D.	N.D.	N.D.				
TREND	N.D.	OBIETTIVO	N.D.				