

# STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND

## TORRENTE COSA (06EF8D1)

BACINO	Tagliamento
NOME FIUME	Torrente Cosa
CORPO IDRICO	IT06EF8D1
CODICE EUROPEO	ITARW10TG00400010FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	C

RETE DI MONITORAGGIO	Sorveglianza
STAZIONE	PN120
COMUNE	Spilimbergo
LOCALITÀ	Barbeano
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 335663 Y: 5106351



### CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il torrente Cosa, in corrispondenza del corpo idrico oggetto del monitoraggio, scorre in un ampio alveo ghiaioso sulle cui sponde, soggette a fenomeni di erosione, vi è la presenza di un'ampia, anche se discontinua, vegetazione riparia funzionale. Oltre ad essa, in entrambe le direzioni, si estende un territorio pianeggiante caratterizzato da ampie aree adibite ad agricoltura intensiva. In prossimità del punto di campionamento vi è la presenza di un ponte, a monte del quale ed a breve distanza, sorge una zona industriale che raggiunge la sponda destra del torrente.

### PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

<b>STATO AMBIENTALE</b>		<b>BUONO</b>	
<b>STATO ECOLOGICO</b>		<b>BUONO</b>	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
EQB	DIATOMEI	ELEVATO	N.D.
	MACROFITE	ELEVATO	N.D.
	MACROINVERTEBRATI	CATTIVO	N.D.
	FAUNA ITTICA	N.D.	N.D.
EQ	LIMeco	ELEVATO	N.D.
	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	N.D.	BUONO
TREND	↔	OBBIETTIVO	😊
<p>Lo stato ecologico nel triennio 2010-2012 risultava buono da giudizio esperto, mentre successivamente è stato valutato come non campionabile per l'impossibilità di applicare le metodiche previste dai protocolli di campionamento biologico. Nel periodo di monitoraggio 2014-2019 sono stati condotti solo i campionamenti per la valutazione dello stato chimico: lo stato ecologico buono, determinato dagli elementi chimici a sostegno, consente il mantenimento dell'obiettivo di qualità per il corpo idrico.</p>			
<p><b>LEGENDA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ELEVATO</li> <li>BUONO</li> <li>SUFFICIENTE</li> <li>SCARSO</li> <li>CATTIVO</li> <li>N.A. non applicabile</li> <li>N.D. non disponibile</li> </ul>			
<b>STATO CHIMICO</b>		<b>BUONO</b>	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)		N.D.	BUONO
TREND	N.D.	OBBIETTIVO	😊
<p>Le analisi delle sostanze prioritarie hanno portato all'assegnazione di uno stato chimico buono.</p>			
<p><b>LEGENDA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>BUONO</li> <li>NON BUONO</li> <li>N.D. non disponibile</li> </ul>			