

STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND TORRENTE CELLINA (06EP8T1)

BACINO	Livenza
NOME FIUME	Torrente Cellina
CORPO IDRICO	IT0606EP8T1
CODICE EUROPEO	ITARW08LI02000010FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	C

RETE DI MONITORAGGIO	Operativa
STAZIONE	PN135
COMUNE	S. Quirino
LOCALITÀ	S. Quirino
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 320407 Y: 5113832



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il torrente Cellina, a valle della diga di Ravedis ed a causa di quest'ultima, risulta privo di acqua anche durante le più intense precipitazioni. La stazione di campionamento è situata qualche chilometro a valle della sopraccitata diga, in un territorio caratterizzato dalla presenza di manufatti antropici di notevoli dimensioni, come il ponte della ferrovia Sacile-Gemona ed il ponte su cui scorre la strada di collegamento tra gli abitati di Montereale Valcellina e Maniago. L'alveo ghiaioso è molto ampio e sono presenti aree in cui la vegetazione risulta funzionale e tipica dei magredi, mentre le sponde sono caratterizzate da ampi fenomeni di erosione. Non lontano dall'alveo vi sono le zone periferiche degli abitati di Montereale Valcellina, Maniago Libero e Vajont.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

STATO AMBIENTALE		BUONO	
STATO ECOLOGICO		N.D.	
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	
		I TRIENNIO	II TRIENNIO
EQB	DIATOMEI	N.D.	N.D.
	MACROFITE	N.D.	N.D.
	MACROINVERTEBRATI	N.D.	N.D.
	FAUNA ITTICA	N.D.	N.D.
EQ	LIMeco	N.D.	N.D.
	CHIMICIASOSTEGNO(1/B)	N.D.	N.D.
TREND	N.D.	OBIETTIVO	N.D.
<p>Il corpo idrico è stato valutato come non campionabile per l'impossibilità di applicare le metodiche previste dai protocolli di campionamento biologico. Pertanto, lo stato ecologico risulta sconosciuto.</p>			
<p>LEGENDA</p> <ul style="list-style-type: none"> ELEVATO BUONO SUFFICIENTE SCARSO CATTIVO N.A. non applicabile N.D. non disponibile 			
STATO CHIMICO		N.D.	
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	
		I TRIENNIO	II TRIENNIO
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)	N.D.	N.D.	N.D.
TREND	N.D.	OBIETTIVO	N.D.
<p>Lo stato chimico non è valutabile in quanto il corpo idrico è temporaneo e visto che in precedenza è stata verificata l'assenza d'acqua per la maggior parte dell'anno.</p>			
<p>LEGENDA</p> <ul style="list-style-type: none"> BUONO NON BUONO N.D. non disponibile 			