

STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND

RIO CHIARO' (06SS1D1)

BACINO	Isonzo
NOME FIUME	Rio Chiarò
CORPO IDRICO	IT0606SS1D1
CODICE EUROPEO	ITARW13IS00800010FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	C/Ca

RETE DI MONITORAGGIO	Operativa
STAZIONE	UD112
COMUNE	Cividale del Friuli
LOCALITÀ	Spessa
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 380995 Y: 5101353



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il territorio circostante del corpo idrico è caratterizzato dalla presenza di coltivazioni intensive e di aziende di tipo vitivinicolo. La valutazione della funzionalità fluviale conduce ad un giudizio mediocre. Tra le criticità maggiori si segnalano la semplificazione e la limitazione in ampiezza della vegetazione riparia, causata dalla vicinanza dei coltivi, il confinamento naturale del tratto che riduce la capacità di esondazione e l'elevata erosione a livello delle sponde.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

2.2 - Diffuso - Agricoltura

STATO AMBIENTALE		NON BUONO	
STATO ECOLOGICO		SUFFICIENTE	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
			I TRIENNIO
			II TRIENNIO
ECB	DIATOMEI	ELEVATO	BUONO
	MACROFITE	SUFFICIENTE	ELEVATO
	MACROINVERTEBRATI	BUONO	ELEVATO
	FAUNA ITTICA	N.D.	BUONO
EQ	LIMeco	ELEVATO	BUONO
	CHIMICIASOSTEGNO(1/B)	N.D.	BUONO
TREND	↔	OBIETTIVO	☹
STATO CHIMICO		BUONO	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
			I TRIENNIO
			II TRIENNIO
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)		N.D.	BUONO
TREND	N.D.	OBIETTIVO	☺
<p>Lo stato ecologico del corpo idrico è sufficiente nel secondo triennio del periodo 2014-2019, utilizzato per la classificazione complessiva. Il corpo idrico pertanto non ha raggiunto l'obiettivo di qualità.</p>		<p>Pur non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie, è stato assegnato uno stato chimico buono, considerato che il corpo idrico è privo di pressioni significative tali da causare un potenziale scadimento.</p>	
LEGENDA		LEGENDA	
ELEVATO		BUONO	
BUONO		NON BUONO	
SUFFICIENTE		N.D.	
SCARSO		non disponibile	
CATTIVO			
N.A.			
non applicabile			
N.D.			
non disponibile			