


# STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND

## TORRENTE VEGLIATO (06SS1F3)

BACINO	Tagliamento
NOME FIUME	Torrente Vegliato
CORPO IDRICO	ITA0606SS1F3
CODICE EUROPEO	ITARW10TG01600010FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Fortemente Modificato
MACROTIPI	C/Ca

RETE DI MONITORAGGIO	Operativa
STAZIONE	UD175
COMUNE	Gemona del Friuli
LOCALITÀ	Lessi
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 356181 Y: 5124608



### CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il corpo idrico riceve in questo tratto le acque del fiume Tagliamento convogliate dalla roggia di Ospedaletto-Gemona. Le principali pressioni antropiche sono: la presenza di agricoltura intensiva nel territorio circostante, la semplificazione degli elementi morfologici (rettificazione dell'alveo, cementificazione di un lungo tratto di alveo e delle sponde) e il convogliamento degli scarichi degli sfioratori della rete fognaria di Gemona del Friuli.

### PRESSIONI SIGNIFICATIVE

1.2 - Puntuali – Sfioratori di piena; 2.2 - Diffuse – Agricoltura; 4.1.1 - Morfologiche - Alterazioni fisiche dell'alveo/letto/area riparia/costa del corpo idrico finalizzate alla difesa dalle alluvioni

<b>STATO AMBIENTALE</b>				<b>NON BUONO</b>		
<b>POTENZIALE ECOLOGICO</b>				<b>SUFFICIENTE</b>		
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019		<p>Il potenziale ecologico risulta sufficiente a causa del giudizio derivato dall'applicazione dell'indice dei macroinvertebrati. Gli elementi fisico chimici a sostegno presentano una classe di qualità elevata. L'IQM per la valutazione della qualità morfologica è risultato scarso.</p>	<p><b>LEGENDA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ELEVATO</li> <li>BUONO</li> <li>SUFFICIENTE</li> <li>SCARSO</li> <li>CATTIVO</li> <li>N.A. non applicabile</li> <li>N.D. non disponibile</li> </ul>
EQB	DIATOMEI	ELEVATO	BUONO	BUONO		
	MACROFITE	BUONO	SUFFICIENTE	BUONO		
	MACROINVERTEBRATI	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE		
	FAUNA ITTICA	N.D.	N.D.	BUONO		
EQ	LIMeco	ELEVATO	ELEVATO	BUONO		
	CHIMICIASOSTEGNO(1/B)	N.D.	N.D.	BUONO		
TREND	↔	OBBIETTIVO	☹️			
<b>STATO CHIMICO</b>				<b>NON BUONO</b>		
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019		<p>Sono stati rilevati dei supementi relativamente ai parametri Benzo (a) Pirene e Benzo (ghi) Perilene.</p>	<p><b>LEGENDA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>BUONO</li> <li>NON BUONO</li> <li>N.D. non disponibile</li> </ul>
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)		N.D.	N.D.	NON BUONO		
TREND	N.D.	OBBIETTIVO	☹️			