


STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND

TORRENTE RECA (06SS2T7)

BACINO	Isonzo
NOME FIUME	Torrente Reca
CORPO IDRICO	IT0606SS2T7
CODICE EUROPEO	ITARW13IS00900010FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	C/Ca

RETE DI MONITORAGGIO	Sorveglianza
STAZIONE	GO010
COMUNE	Dolegna del Collio
LOCALITÀ	Vencò
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 381403 Y: 5095290



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il sito oggetto di studio si trova in località Vencò, circa 200 m a valle del ponte della strada provinciale. Il tratto è circondato da aree agricole, scarsamente urbanizzato e caratterizzato dalla presenza di aree boschive naturali. Presenta molte formazioni riparie funzionali. Il corso d'acqua è di piccole dimensioni (larghezza dell'alveo bagnato di 5m). La presenza in sponda destra di una arginatura e gli evidenti segni d'erosione in entrambi le rive fanno ritenere che i periodi di piena possono essere molto consistenti.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

- 1.1 - Puntuale - Impianti di depurazione
- 2.2 - Diffuso - Agricoltura

STATO AMBIENTALE		NON BUONO													
STATO ECOLOGICO		SUFFICIENTE													
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	<p>Il monitoraggio condotto nell'ultimo periodo conducono ad uno stato sufficiente e quindi non in linea con il raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale del corpo idrico.</p> <table border="1"> <tr><th colspan="2">LEGENDA</th></tr> <tr><td>ELEVATO</td><td>BUONO</td></tr> <tr><td>SUFFICIENTE</td><td>SCARSO</td></tr> <tr><td>CATTIVO</td><td>N.A.</td></tr> <tr><td>N.A.</td><td>non applicabile</td></tr> <tr><td>N.D.</td><td>non disponibile</td></tr> </table>	LEGENDA		ELEVATO	BUONO	SUFFICIENTE	SCARSO	CATTIVO	N.A.	N.A.	non applicabile	N.D.	non disponibile
LEGENDA															
ELEVATO	BUONO														
SUFFICIENTE	SCARSO														
CATTIVO	N.A.														
N.A.	non applicabile														
N.D.	non disponibile														
EQB	DIATOMEE	BUONO	N.A.												
	MACROFITE	N.A.	N.A.												
	MACROINVERTEBRATI	BUONO	SUFFICIENTE												
	FAUNA ITTICA	N.D.	SUFFICIENTE												
EQ	LIMeco	ELEVATO	ELEVATO												
	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	N.D.	BUONO												
TREND	↔	OBIETTIVO	☹️												
STATO CHIMICO		BUONO													
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	<p>Il campionamento delle sostanze prioritarie ha portato all'assegnazione di uno stato chimico buono.</p> <table border="1"> <tr><th colspan="2">LEGENDA</th></tr> <tr><td>BUONO</td><td>NON BUONO</td></tr> <tr><td>N.D.</td><td>non disponibile</td></tr> </table>	LEGENDA		BUONO	NON BUONO	N.D.	non disponibile						
LEGENDA															
BUONO	NON BUONO														
N.D.	non disponibile														
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)	N.D.	BUONO													
TREND	N.D.	OBIETTIVO	😊												