


STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND FIUME MEDUNA (06SS3F1)

BACINO	Isonzo
NOME FIUME	Torrente Reca
CORPO IDRICO	IT0606SS2T7
CODICE EUROPEO	ITARW13IS00900010FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	C/Ca

RETE DI MONITORAGGIO	Sorveglianza
STAZIONE	GO010
COMUNE	Dolegna del Collio
LOCALITÀ	Vencò
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 381403 Y: 5095290



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

All'uscita dal territorio montano, il corso del torrente Meduna è sbarrato da una diga che serve a prelevare parte dell'acqua a scopo irriguo. A valle di questa, il corso d'acqua rimane perenne solamente per circa duecento metri e risulta fortemente modificato da un punto di vista morfologico. In questo tratto sono stati effettuati i campionamenti. Il territorio circostante appare scarsamente antropizzato e la vegetazione perifluviale continua e funzionale, mentre la diga a monte influisce negativamente sulle condizioni idriche.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

- 3.1 - Prelievi o diversioni - Agricoltura
- 3.5 - Prelievi o diversioni - Idroelettrico
- 4.2.1 - Dighe, barriere e chiuse - Idroelettrica

STATO AMBIENTALE

NON BUONO

STATO ECOLOGICO

SUFFICIENTE

		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	
			I TRIENNIO	II TRIENNIO
EQB	DIATOMEI	ELEVATO	ELEVATO	N.A.
	MACROFITE	ELEVATO	SUFFICIENTE	BUONO
	MACROINVERTEBRATI	SUFFICIENTE	SCARSO	SUFFICIENTE
	FAUNA ITTICA	N.D.	N.D.	SUFFICIENTE
EQ	LIMeco	ELEVATO	ELEVATO	ELEVATO
	CHIMICIASOSTEGNO(1/B)	N.D.	N.D.	BUONO

Il secondo triennio del periodo 2014-2019, utilizzato per la classificazione complessiva, determina il potenziale ecologico sufficiente per il corpo idrico. Il trend risulta negativo, considerato il giudizio esperto buono espresso nel triennio 2010-2012, e porta ad un mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale.

LEGENDA
ELEVATO
BUONO
SUFFICIENTE
SCARSO
CATTIVO
N.A. non applicabile
N.D. non disponibile

TREND		OBIETTIVO	
-------	--	-----------	--

STATO CHIMICO

BUONO

		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	
			I TRIENNIO	II TRIENNIO
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)		N.D.	N.D.	BUONO

Le analisi delle sostanze prioritarie hanno portato all'assegnazione di uno stato chimico buono.

LEGENDA
BUONO
NON BUONO
N.D. non disponibile

TREND	N.D.	OBIETTIVO	
-------	------	-----------	--