

STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND TORRENTE NATISONE (06SS3F2)

BACINO	Isonzo
NOME FIUME	Torrente Natisone
CORPO IDRICO	IT0606SS3F2
CODICE EUROPEO	ITARW13IS01000020FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	C/Cb

RETE DI MONITORAGGIO	Operativa
STAZIONE	UD281
COMUNE	Premariacco
LOCALITÀ	Orsaria
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 374965 Y: 5099328



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il corpo idrico si estende dall'immissione del torrente Alberone fino all'inizio del tratto temporaneo in comune di Manzano. Le principali pressioni antropiche sono riferibili alla presenza di centri abitati e di numerosi scarichi di impianti di depurazione e di sfioratori di piena. Nel tratto oggetto di monitoraggio, il corso d'acqua conserva una buona naturalità, ma la limitata estensione della piana inondabile, l'influenza del territorio circostante e la scarsa diversificazione dell'alveo e del substrato di fondo influiscono negativamente sulla sua funzionalità.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

1.1 - Puntuale - Impianti di depurazione

STATO AMBIENTALE				NON BUONO		
STATO ECOLOGICO				SCARSO		
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019		<p>Lo stato ecologico risulta scarso nel secondo triennio del periodo di monitoraggio 2014-2019, peggiorativo rispetto a quanto precedentemente rilevato. Non viene pertanto raggiunto l'obiettivo di qualità per il corpo idrico.</p>	LEGENDA ELEVATO BUONO SUFFICIENTE SCARSO CATTIVO N.A. non applicabile N.D. non disponibile
ECB	DIATOMEE	ELEVATO	BUONO	ELEVATO		
	MACROFITE	SUFFICIENTE	BUONO	ELEVATO		
	MACROINVERTEBRATI	SUFFICIENTE	BUONO	SUFFICIENTE		
	FAUNA ITTICA	N.D.	N.D.	SCARSO		
EQ	LIMeco	ELEVATO	ELEVATO	ELEVATO		
	CHIMICIASOSTEGNO(1/A)	N.D.	BUONO	BUONO		
TREND		OBIETTIVO				
STATO CHIMICO				BUONO		
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019		<p>Le analisi delle sostanze prioritarie hanno portato all'assegnazione di uno stato chimico buono.</p>	LEGENDA BUONO NON BUONO N.D. non disponibile
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)	N.D.	BUONO	BUONO			
TREND		OBIETTIVO				