

# STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND

## FIUME ISONZO (06SS4F4)

BACINO	Isonzo
NOME FIUME	Fiume Isonzo
CORPO IDRICO	IT0606SS4F4
CODICE EUROPEO	ITARW13IS00100060FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Fortemente modificato
MACROTIPI	C/Cc

RETE DI MONITORAGGIO	Sorveglianza
STAZIONE	GO001
COMUNE	Gorizia
LOCALITÀ	A valle del ponte del torrione
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 392437 Y: 5089967



### CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Questa stazione sul Fiume Isonzo è collocata nella parte nord della città di Gorizia, nel parco Piuma, circa 200 m a valle del Ponte del Torrione. L'area è urbanizzata ma abbastanza ricca di vegetazione. Il tratto, con forti aspetti di artificialità, si trova in una zona antropizzata ma delimitata in riva destra da un parco ed in riva sinistra da una fascia vegetazionale relativamente ampia, costituita da formazioni arboree ripariali che garantiscono una discreta funzionalità perfluviale.

### PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

<b>STATO AMBIENTALE</b>		<b>BUONO</b>	
<b>POTENZIALE ECOLOGICO</b>		<b>BUONO</b>	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
EQB	DIATOMEI	ELEVATO	N.D.
	MACROFITE	N.A.	N.D.
	MACROINVERTEBRATI	BUONO	N.D.
	FAUNA ITTICA	N.D.	N.D.
EQ	LIMeco	ELEVATO	BUONO
	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	N.D.	BUONO
TREND	↔	OBBIETTIVO	😊
		<p>Nel primo periodo di monitoraggio, la classificazione del potenziale ecologico ha determinato un buono stato. Più recentemente il giudizio ecologico con valutazione degli EQB è stato sospeso, considerata l'estrema variabilità dei risultati ottenuti nei diversi campionamenti, al fine di escludere eventuali problematiche legate all'applicabilità del protocollo di campionamento in fiumi non guadabili</p> <p>Il corpo idrico è stato pertanto classificato con gli esiti dei campionamenti degli elementi fisico-chimici e chimici a sostegno, confermando il mantenimento dell'obiettivo di qualità buono.</p>	
		<p><b>LEGENDA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ELEVATO</li> <li>BUONO</li> <li>SUFFICIENTE</li> <li>SCARSO</li> <li>CATTIVO</li> <li>N.A.</li> <li>non applicabile</li> <li>N.D.</li> <li>non disponibile</li> </ul>	
<b>STATO CHIMICO</b>		<b>BUONO</b>	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)		N.D.	BUONO
TREND	N.D.	OBBIETTIVO	😊
		<p>Le analisi delle sostanze prioritarie hanno portato all'assegnazione di uno stato chimico buono.</p>	
		<p><b>LEGENDA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>BUONO</li> <li>NON BUONO</li> <li>N.D.</li> <li>non disponibile</li> </ul>	