


STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND

FIUME ISONZO (06SS4F6)

BACINO	Isonzo
NOME FIUME	Fiume Isonzo
CORPO IDRICO	IT0606SS4F6
CODICE EUROPEO	ITARW13IS00100020FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Fortemente modificato
MACROTIPI	C/Cc

RETE DI MONITORAGGIO	Operativa
STAZIONE	GO019
COMUNE	Turriacco
LOCALITÀ	Parco comunale Isonzo (chiosco Pojana)
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 377931 Y: 5076102



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il tratto monitorato è situato circa 1,5 km a monte della confluenza del fiume Torre nell'Isonzo. Quest'area è caratterizzata dalla presenza di un'ampia area boschiva ripariale in sponda destra e, in misura minore, anche in sponda sinistra, dove sono presenti interventi di rinforzamento delle sponde con massi ciclopici. Il letto del fiume è molto ampio, caratterizzato dalla presenza di barre e isole. Il substrato è composto principalmente da ciottoli; è presente un'alternanza tra zone a carattere lotico e altre con caratteristiche maggiormente lentiche. In alcuni punti sono evidenti fenomeni di erosione a causa dell'hydropeaking legato ai prelievi idrici presenti a monte del corpo idrico

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

STATO AMBIENTALE				BUONO			
POTENZIALE ECOLOGICO				N.D.			
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019		<p>Nel corso del sessennio non è stato possibile eseguire campionamenti in sicurezza a causa dei fenomeni di hydropeaking i cui effetti, in questo tratto di fiume, risultano particolarmente rilevanti. Inoltre, nei periodi di scarso rilascio di acqua, è stato osservato un tirante idraulico inadeguato all'effettuazione dei campionamenti. Nel corso del prossimo sessennio di monitoraggio verrà valutata la possibilità di eseguire i campionamenti previsti nel rispetto delle procedure operative e delle norme di sicurezza. L'analisi degli elementi morfologici effettuata conduce ad un giudizio buono.</p>	<p>LEGENDA</p> <ul style="list-style-type: none"> ELEVATO BUONO SUFFICIENTE SCARSO CATTIVO N.A. non applicabile N.D. non disponibile 	
EQB	DIATOMEI	N.D.	I TRIENNIO	II TRIENNIO			
	MACROFITE	N.D.	N.D.	N.D.			
	MACROINVERTEBRATI	N.D.	N.D.	N.D.			
	FAUNA ITTICA	N.D.	N.D.	N.D.			
EQ	LIMeco	N.D.	N.D.	N.D.			
	CHIMICIASOSTEGNO(1/B)	N.D.	N.D.	N.D.			
TREND	N.D.	OBIETTIVO	N.D.				
STATO CHIMICO				N.D.			
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019				<p>Lo stato chimico non è stato valutato, considerate le motivazioni sopra riportate riguardo l'accessibilità di questo tratto del fiume Isonzo.</p>
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)		N.D.	I TRIENNIO	II TRIENNIO			
TREND	N.D.	OBIETTIVO	N.D.				