


STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND TORRENTE ROSANDRA (07SS2T1)

BACINO	Levante
NOME FIUME	Torrente Rosandra
CORPO IDRICO	IT0607SS2T1
CODICE EUROPEO	ITARW14LV00300030FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	C/Ca

RETE DI MONITORAGGIO	Rete nucleo (Sito di Riferimento)
STAZIONE	TS001
COMUNE	San Dorligo della Valle
LOCALITÀ	Bottazzo
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 412793 Y: 5051891



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

La pressione antropica su questo corpo idrico è molto limitata. La funzionalità fluviale appare piuttosto buona, benché la sponda destra presenti alcuni elementi di criticità, se paragonata alla sponda sinistra, dovuti essenzialmente a conformazioni geologiche del tratto monitorato che impediscono la presenza di formazioni funzionali significative della vegetazione perifluviale, l'ampiezza delle stesse, la forte acclività dei versanti che diminuiscono l'efficienza di esondazione. La stazione è situata nei pressi del confine con la Slovenia ai confini orientali della Riserva Naturale della Val Rosandra.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

STATO AMBIENTALE		NON BUONO											
STATO ECOLOGICO		BUONO											
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	<p>Nel precedente periodo di monitoraggio lo stato ecologico risultava elevato da giudizio esperto, mentre risulta buono nell'ultimo sessennio. Il sito fa parte della rete nucleo in quanto sito di riferimento.</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">LEGENDA</th> </tr> <tr> <td>ELEVATO</td> <td>BUONO</td> </tr> <tr> <td>SUFFICIENTE</td> <td>SCARSO</td> </tr> <tr> <td>CATTIVO</td> <td>N.A. non applicabile</td> </tr> <tr> <td>N.D.</td> <td>N.D. non disponibile</td> </tr> </table>	LEGENDA		ELEVATO	BUONO	SUFFICIENTE	SCARSO	CATTIVO	N.A. non applicabile	N.D.	N.D. non disponibile
LEGENDA													
ELEVATO	BUONO												
SUFFICIENTE	SCARSO												
CATTIVO	N.A. non applicabile												
N.D.	N.D. non disponibile												
EOB	DIATOMEI	ELEVATO	ELEVATO										
	MACROFITE	N.A.	N.A.										
	MACROINVERTEBRATI	BUONO	BUONO										
	FAUNA ITTICA	N.D.	N.A.										
EQ	LIMeco	BUONO	ELEVATO										
	CHIMICIA SOSTEGNO (1/B)	N.D.	BUONO										
TREND		OBIETTIVO											
STATO CHIMICO		NON BUONO											
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	<p>Le analisi delle sostanze prioritarie hanno portato all'assegnazione di uno stato chimico non buono per la presenza di Piombo.</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">LEGENDA</th> </tr> <tr> <td>BUONO</td> <td>NON BUONO</td> </tr> <tr> <td>N.D.</td> <td>N.D. non disponibile</td> </tr> </table>	LEGENDA		BUONO	NON BUONO	N.D.	N.D. non disponibile				
LEGENDA													
BUONO	NON BUONO												
N.D.	N.D. non disponibile												
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)	N.D.	NON BUONO											
TREND		OBIETTIVO											