



STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND TORRENTE ROSANDRA (07SS2T2)

BACINO	Levante	
NOME FIUME	Torrente Rosandra	
CORPO IDRICO	IT0607SS2T2	
CODICE EUROPEO	ITARW14LV00300010FR	
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Fortemente modificato	
MACROTIPI	C/Ca	

RETE DI MONITORAGGIO	Operativa	
STAZIONE	TS003	
COMUNE	San Dorligo della Valle	
LOCALITÀ	Francovez	
COORDINATE	X: 407997	
(WGS84 - UTM 33N)	Y: 5051089	



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il tratto monitorato del corpo idrico attraversa una zona produttiva e residenziale sita a valle dei depositi petroliferi della SIOT (Società Italiana per l'Oleodotto Transalpino) e dello scarico di uno stabilimento industriale per la produzione di motori per navi (Wartsila). La valutazione complessiva tramite l'IFF è mediocre, con una situazione di degrado maggiore per la sponda destra. Le maggiori criticità in questo caso sono a carico della presenza dell'area industriale, che riduce fortemente l'ampiezza e lo sviluppo delle formazioni riparie funzionali.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

- 1.3 Puntuale Impianti IED (Direttiva Emissioni Industriali); 1.4 Puntuale Impianti non IED (Direttiva Emissioni Industriali)
- 4.1.1 Alterazione fisica dell'alveo/fascia riparia/sponda Protezione dalle alluvioni

STATO AMBIENTALE

NON BUONO

STATO ECOLOGICO

	monitoraggio monitoraggio 2014-201		014-2019	
		2010-2012	ITRIENNIO	ITRIENNIO
	DIATOMEE	ELEVATO	ELEVATO	BUONO
	MACROFITE	SUFFICIENTE	N.A.	SUFFICIENTE
	MACROINVERTEBRATI	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
EQB	FAUNA ITTICA	N.D.	N.D.	BUONO
	LIMeco	SUFFICIENTE	ELEVATO	BUONO
EQ	CHIMICIASOSTEGNO (1/B)	N.D.	BUONO	BUONO

TREND		OBIETTIVO	• •
-------	--	-----------	-----

SUFFICIENTE

Il giudizio risulta sufficiente in tutti i periodi di monitoraggio.

Considerato che l'obiettivo del buono stato è fissato per il 2027 (in base all'aggiornamento 2015-2021 del Piano di Gestione), si attendono gli esiti del monitoraggio del prossimo sessennio per valutare la corrispondenza o meno con l'obiettivo stesso che al momento non risulta raggiunto.

LEGENDA
ELEVATO
BUONO
SUFFICIENTE
SCARSO
CATTIVO
N.A.
non applicabile
N.D.
non disponibile

STATO CHIMICO

	monitoraggio	monitoraggio 2014-2019	
	2010-2012	ITRIENNIO	II TRIENNIO
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)	N.D.	BUONO	BUONO

TREND	OBIETTIVO	
-------	-----------	--

BUONO

Le analisi delle sostanze prioritarie hanno portato all'assegnazione di uno stato chimico buono.



