


STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND

CANALE TAGLIO (ARTF20)

BACINO	Bacino Scolante Laguna Marano e Grado
NOME FIUME	Canale Taglio
CORPO IDRICO	IT06ARTF20
CODICE EUROPEO	ITARW11MG02200010FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Artificiale
MACROTIPI	-

RETE DI MONITORAGGIO	Operativa
STAZIONE	UD063
COMUNE	Cervignano del Friuli
LOCALITÀ	Tre Ponti
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 368511 Y: 5076345



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

La pressione antropica su questo corpo idrico è rappresentata dalla presenza di colture intensive e di allevamenti ittici nel territorio circostante e di scarichi urbani a monte. La funzionalità fluviale risulta limitata a causa della canalizzazione dell'alveo, della mancanza di una vegetazione perifluviale strutturata, di una morfologia semplificata e dell'assenza di strutture di ritenzione.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

1.3 - Puntuale - Impianti IED (Direttiva Emissioni Industriali); 1.4 - Puntuale - Impianti non IED (Direttiva Emissioni Industriali); 2.2 - Diffuso - Agricoltura; 4.1.2 - Alterazione fisica dell'alveo/fascia riparia/sponda - Agricoltura

STATO AMBIENTALE		NON BUONO	
POTENZIALE ECOLOGICO		SUFFICIENTE	
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	
		I TRIENNIO	II TRIENNIO
EOB	DIATOMEE	ELEVATO	N.D.
	MACROFITE	SCARSO	N.D.
	MACROINVERTEBRATI	SUFFICIENTE	N.D.
	FAUNA ITTICA	N.D.	N.D.
EQ	LIMeco	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
	CHIMICIASOSTEGNO(1/B)	N.D.	BUONO
TREND	↗	OBIETTIVO	☹
<p>Il potenziale ecologico è stato valutato solo tramite l'utilizzo degli elementi fisico-chimici e chimici a sostegno in quanto non erano applicabili i protocolli ufficiali di campionamento per gli EQB, vista la natura artificiale del corpo idrico. Considerato che l'obiettivo del buono stato è fissato per il 2027 (in base all'aggiornamento 2015-2021 del Piano di Gestione), si attendono gli esiti del monitoraggio del prossimo sessennio per valutare la corrispondenza o meno con l'obiettivo stesso.</p>			
STATO CHIMICO		NON BUONO	
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	
		I TRIENNIO	II TRIENNIO
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)	N.D.	BUONO	NON BUONO
TREND	↘	OBIETTIVO	☹
<p>Le analisi delle sostanze prioritarie hanno portato all'assegnazione di uno stato chimico non buono per la presenza di Benzo (a) Pirene.</p>			

LEGENDA	
ELEVATO	☹
BUONO	😊
SUFFICIENTE	🙂
SCARSO	😞
CATTIVO	☹
N.A. non applicabile	☐
N.D. non disponibile	☐

LEGENDA	
BUONO	😊
NON BUONO	☹
N.D. non disponibile	☐